

消防ヒヤリハットデータベース事例回答シート

【事例概要について】

.....

1．事故・ヒヤリハットの別	ヒヤリ
2．体験した事例の名称	緊急走行中に体験したヒヤリハット
3．体験した事例の中心的要素	一般道路においてサイレンを吹鳴して緊急走行中、消防車の前方を縦走していた複数の一般車両のうち、消防車の2、3台前の車両が消防車に気付きウインカーを出して道路の左側へ除けようとした。消防車は一般車両の追い抜きを開始したが、除けようとしている車両の後続車両のうちの1台が、消防車が追い抜きにかかっていることに気付かず、避けた車両の右側に走路を変更して消防車の直前に出たため接触しそうになった。
4．体験した事例の原因・理由	緊急走行の過信

【体験した事例の直接的原因について】

.....

1．体験した事例の直接的な原因	状況判断に問題があった。
-----------------	--------------

【体験した事例について】

.....

1．発生日時	平成 19 年 2 月 日 0 時頃
2．発生した当時の天候	わからない
3．発生した活動現場	屋外：一般道路
4．体験した事例の種類	回答者が、自分自身で負傷した。
5．事故の程度（ヒヤリハットの場合、仮に負傷したときの程度）	重傷の怪我をしていた（させていた）だろう。
6．どのようなことが起きたのか（起きそうになったのか）	交通事故、
7．事例体験時の活動	火災、出勤途上、 [その他：出勤途上中]
8．（7の活動中） どのような作業中に発生したか	その他：緊急走行中
9．同様の体験は、これまでにどの程度の頻度で体験していますか。	これまでに1，2回程度体験している。

c . 経験・知識が不足していた。

・活動内容が、自己の能力や技量を超えていた。	いいえ
・活動中に起こりうる危険について認知していなかった。	いいえ
・活動に対する経験が不足していた。	いいえ

d . 心身の不調があった

・体調が悪かった。	いいえ
・悩み事があった。	いいえ

○ 装備・資機材について

e . 資機材の故障・不具合があった。

・装備・資機材自体に問題があった。	いいえ
・装備・資機材の使用方法が誤っていた。	いいえ
・装備・資機材の対処能力を超えていた。	いいえ
・必要とする装備・資機材がなかった。	いいえ

○ 活動環境について

f . 障害物や自然環境（雨・濃煙）によって視界がさえぎられた。

・障害物（建物等）のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ
・特異環境（煙、暗闇、降雨等）のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ

g . 行動しにくい環境だった。

・狭隘な場所であった。	いいえ
・暑かった（寒かった）。	いいえ
・野次馬が多かった。	いいえ
・現場周辺の地理に不案内だった。	いいえ

h . 足場が悪かった。

・足元が躓いたり滑りやすかった。	いいえ
・足元の強度が不足していた。	いいえ

○ 指揮・管理について

i . 適切な指示が得られなかった（適切な指示を与えられなかった）。

・活動指示が得られなかった。（無線が通じない等。）	いいえ
・指示内容に誤り・偏りがあった。	いいえ
・指示内容が実施困難であった。（周辺環境に、隊員技量の把握に欠けた。）	いいえ

k . 関係者間の情報伝達・役割分担が不十分だった。

・隊員の連携が不十分だった。	いいえ
・隊員が不足していた。	いいえ

○ その他

l . その他の理由があった。

いいえ
