

消防ヒヤリハットデータベース事例回答シート

【事故概要について】



1. 事故・ヒヤリハットの別	ヒヤリハット
2. 体験した事例の名称	三連はしごの点検不足による事例
3. 体験した事例の中心的要素	・通常使用していない又は使用頻度の低い資器材の日常点検不足 ・訓練実施前、実施後の資器材点検の不徹底
4. 体験した事例の原因・理由	常時使用している水槽付ポンプ自動車を点検修理のため、非常用車両(予備車両)を代替運用していた時、車載されている資器材を常時使用している資器材と同じように使用できると思い点検を怠ったため。

【体験した事例の直接的原因について】



1. 体験した事例の直接的な原因	行動の意志決定に問題があった。(大丈夫だろうと思った。)
------------------	------------------------------

【体験した事例について】



1. 発生日時	平成30年10月9日 午後2時頃
2. 発生した当時の天候	曇り
3. 発生した活動現場	屋外:屋外訓練場
4. 体験した事例の種類	回答者が、自分自身で負傷しそうになった。
5. 事故の程度(ヒヤリハットの場合、仮に負傷したときの程度)	軽傷の怪我をしていた(させていた)だろう
6. どのようなことが起きたのか(起きそうになったのか)	(機器等)巻き込まれ、はさまれ
7. 事例体験時の活動	演習訓練、[火災]
8. (7の活動中)どのような作業中に発生したか	ポンプ隊訓練
9. 同様の体験は、これまでにどの程度の頻度で体験していますか。	初めて体験した

10. ヒヤリハット体験当事者の属性（回答者は当事者A）

○当事者A	年齢[43]歳、勤続年数[25]年、現場経験年数[25] 年、階級[消防司令] 同様の活動 [頻繁]、任務 [車長]
○当事者B	年齢[41]歳、勤続年数[22]年、現場経験年数[22] 年、階級[消防司令] 同様の活動 [頻繁]、任務 [隊員]
○当事者C	年齢[32]歳、勤続年数[8]年、現場経験年数[] 年、階級[消防士長] 同様の活動 [頻繁]、任務 [機関員]
○その他(当事者が4人以上の場合)	

11. 事例発生の経過。

	誰が(何が)	なにをした	その他・備考など
経過1	A・B・C	火災を想定した小隊訓練を実施中	
経過2	B・C	三連はしごを伸てい	
経過3	B・C	三連はしごの2、3連目が同時に伸てい	
経過4	A	異常に気付き訓練を中止	
経過5	A・B・C	Aが補助に入り縮てい	
経過6	A・B・C	全縮てい後、三連はしごの点検整備	
経過7			
経過8			
経過9			
経過10			
経過11			
経過12			

【その事例発生時の状況について】

○事故の場合：事故が起きたのはどうしてだと思うか？

○ヒヤリハットの場合：ヒヤリハットで済んだのはどうしてだと思うか？

危険情報を把握、予見できた 指揮者が適切に指示した	
○心理・体調について	
a. あせりを感じていた	
・早く、現場到着や、活動をしなければならないという“あせり”を感じていた。	いいえ
・被害拡大が消防活動を上回っており“あせり”を感じていた。	いいえ
・周辺の野次馬などにより“あせり”を感じていた。	いいえ
b. 注意力が欠如していた	
・1つの事象に集中し、他の事象への注意力を欠いた。	いいえ
・活動終息（鎮火等）や活動内容が些細だったため注意力を欠いた。	いいえ
・体調不良や疲れにより注意力を欠いた。	いいえ

c. 経験・知識が不足していた。

・活動内容が、自己の能力や技量を超えていた。	いいえ
・活動中に起こりうる危険について認知していなかった。	はい
・活動に対する経験が不足していた。	はい

d. 心身の不調があった。

・体調が悪かった。	いいえ
・悩み事があった。	いいえ

○装備・資機材について

e. 資機材の故障・不具合があった。

・装備・資機材自体に問題があった。	はい
・装備・資機材の使用方法が誤っていた。	いいえ
・装備・資機材の対処能力を超えていた。	いいえ
・必要とする装備・資機材がなかった。	いいえ

○活動環境について

f. 障害物や自然環境(雨・濃煙)によって視界がさえぎられた。

・障害物(建物等)のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ
・特異環境(煙、暗闇、降雨等)のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ

g. 行動しにくい環境だった。

・狭隘な場所であった。	いいえ
・暑かった(寒かった)。	いいえ
・野次馬が多かった。	いいえ
・現場周辺の地理に不案内だった。	いいえ

h. 足場が悪かった。

・足元が躓いたり滑りやすかった。	いいえ
・足元の強度が不足していた。	いいえ

○指揮・管理について

i. 適切な指示が得られなかった(適切な指示を与えられなかった)。

・活動指示が得られなかった。(無線が通じない等。)	いいえ
・指示内容に誤り・偏りがあった。	いいえ
・指示内容が実施困難であった。(周辺環境に、隊員技量の把握に欠けた。)	いいえ

k. 関係者間の情報伝達・役割分担が不十分だった。

・隊員の連携が不十分だった。	はい
・隊員が不足していた。	いいえ

○その他

l. その他の理由があった。

--

【事故発生後の取り組みについて】



○注意力欠如、焦り等の対策について

--

○装備・資機材の対策について

--

○活動環境の対策について

--


○指揮・情報伝達の対策について

--

消防ヒヤリハットデータベース
～三連はしご点検不足によるヒヤリハット事例～



三連はしごの2連目、3連目同時伸てい状況の全体写真（再現）



三連はしごの2連目、3連目同時伸てい状況の部分拡大（再現）