

消防ヒヤリハットデータベース事例情報シート

【事例概要について】



1. 事故・ヒヤリハットの別	ヒヤリ
2. 体験した事例の名称	救急出動時側溝に脱輪しそうになった事例
3. 体験した事例の中心的要素	夕方に救急出動があり、現場近くの道路は未舗装。さらに坂道で狭く、日中降った雨の為ぬかるんでいる。左側は法面、右側は急斜面で右側に寄りすぎれば転落の危険性があり、一度車を停めて確認すると道路左側には大量の落ち葉が堆積しており、落ち葉の下にはコンクリート性U字溝があった。確認しなければ脱輪した可能性がありヒヤリとした。
4. 体験した事例の原因・理由	○側溝はないだろうという思いこみ。 ○道路状態が悪く、安全確認を機関員任せにしすぎた。 ○先どりの確認が必要。

【体験した事例の直接的な原因について】



1. 体験した事例の直接的な原因	
------------------	--

【体験した事例について】



1. 発生日時	平成 20 年 6 月 25 日 午後 6 時頃
2. 発生した当時の天候	曇
3. 発生した活動現場	屋外：坂道で狭く、ぬかるんでいる。左側は法面、右側は急斜面
4. 体験した事例の種類	回答者が、他人を負傷させた。
5. 事故の程度（ヒヤリハットの場合、仮に負傷したときの程度）	重傷の怪我をしていた（させていた）だろう。
6. どのようなことが起きたのか（起きそうになったのか）	墜落・転落、その他：脱輪
7. 事例体験時の活動	救急、出動途上 []
8. （7の活動中） どのような作業中に発生したか	その他：現場付近 出動途上
9. 同様の体験は、これまでにどの程度の頻度で体験していますか。	初めて体験した。

10. 事例体験者の属性（回答者は当事者A）

○当事者A	年齢[26]歳、勤続年数[6]年、現場経験年数[5]年、階級[消防士]、同様の活動[初めて]、任務[機関員]
○当事者B	年齢[35]歳、勤続年数[12]年、現場経験年数[11]年、階級[士長]、同様の活動[過去に1,2回程]、任務[隊員]
○当事者C	年齢[58]歳、勤続年数[36]年、現場経験年数[35]年、階級[司令補]、同様の活動[過去に1,2回程]、任務[車長]
その他 (当事者が4人以上の場合)	

11. 事例発生の経過。

	誰(何)が	なにをした	その他・備考など
経過1	A, B	救急出動により地図で現場を確認。	
経過2		現場付近は道路が狭い。	
経過3	A, B	現場付近の道路は未舗装,坂道で狭く,	
経過4		日中降った雨の為,ぬかるんでいる。左側は	
経過5		法面,右側は急斜面で右側に寄りすぎれば	
経過6		転落の危険性があり,車を停めて確認した。	
経過7	A, B, C	道路左側には大量の落ち葉が堆積しており,	
経過8		その下にはコンクリート性U字溝があった。	
経過9	A, B, C	確認しなければ脱輪の可能性があった。	
経過10			

【その事例発生時の状況について】



- 事故の場合 : 事故が起きたのはどうしてだと思うか?
 ヒヤリハットの場合: ヒヤリハットで済んだのはどうしてだと思うか?

集中力、注意力があった。

○心理・体調について

a. あせりを感じていた

・早く、現場到着や、活動をしなければならないという“あせり”を感じていた。	いいえ
・被害拡大が消防活動を上回っており“あせり”を感じていた。	いいえ
・周辺の野次馬などにより“あせり”を感じていた。	いいえ

b. 注意力が欠如していた

・1つの事象に集中し、他の事象への注意力を欠いた。	いいえ
・活動終息（鎮火等）や活動内容が些細だったため注意力を欠いた。	いいえ
・体調不良や疲れにより注意力を欠いた。	いいえ

c. 経験・知識が不足していた。

・活動内容が、自己の能力や技量を超えていた。	いいえ
・活動中に起こりうる危険について認知していなかった。	いいえ
・活動に対する経験が不足していた。	いいえ

d. 心身の不調があった

・体調が悪かった。	いいえ
・悩み事があった。	いいえ

○装備・資機材について

e. 資機材の故障・不具合があった。

・装備・資機材自体に問題があった。	いいえ
・装備・資機材の使用方法が誤っていた。	いいえ
・装備・資機材の対処能力を超えていた。	いいえ
・必要とする装備・資機材がなかった。	いいえ

○活動環境について

f. 障害物や自然環境（雨・濃煙）によって視界がさえぎられた。

・障害物（建物等）のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ
・特異環境（煙、暗闇、降雨等）のため周囲の状況が見えなかった。	はい

g. 行動しにくい環境だった。

・狭隘な場所であった。	はい
・暑かった（寒かった）。	いいえ
・野次馬が多かった。	いいえ
・現場周辺の地理に不案内だった。	いいえ

h. 足場が悪かった。

・足元が躓いたり滑りやすかった。	いいえ
・足元の強度が不足していた。	いいえ

○指揮・管理について

i. 適切な指示が得られなかった（適切な指示を与えられなかった）。

・活動指示が得られなかった。（無線が通じない等。）	いいえ
・指示内容に誤り・偏りがあった。	いいえ
・指示内容が実施困難であった。（周辺環境に、隊員技量の把握に欠けた。）	いいえ

k. 関係者間の情報伝達・役割分担が不十分だった。

・隊員の連携が不十分だった。	いいえ
・隊員が不足していた。	いいえ

○その他

l. その他の理由があった。

いいえ	
-----	--

【事故発生後の取り組みについて】




○注意力欠如、焦り等の対策について

○装備・資機材の対策について

○活動環境の対策について


○指揮・情報伝達の対策について

現場付近図



現場

コンクリート性
U字溝
法面



急勾配

未舗装

私道

