

## 消防ヒヤリハットデータベース事例回答シート

**【事故概要について】**

1. 事故・ヒヤリハットの別	ヒヤリハット
2. 体験した事例の名称	夜間の救急出動現場にて小道に張られたチェーンによる転倒事故。
3. 体験した事例の中心的要素	救急現場に到着、車両部署し、車両から傷病者宅まで徒歩で向かう途中、まっ暗の小道（コンクリートで舗装されたあぜ道）を通っていると腰の高さにチェーンが張られており、全く気付かず前のめりに頭側から半回転し転倒した。
4. 体験した事例の原因・理由	指令室からの無線指令内容と異なる現場内容であり、少し離れた現場付近では夫婦喧嘩の声やそこに仲裁に集まっていた夫婦知人の人数の多さなどの現場の異様な雰囲気や状況把握に気を取られ、チェーンに全く気付かなかった。 車両の照明を向ける又は個人の照明の装備などしていなかった。

**【体験した事例の直接的原因について】**

1. 体験した事例の直接的な原因	状況判断に問題があった。
------------------	--------------

**【体験した事例について】**

1. 発生日時	平成27年1月6日 午前0時頃
2. 発生した当時の天候	わからない
3. 発生した活動現場	屋外：暗闇で電灯のないコンクリートで舗装されたあぜ道
4. 体験した事例の種類	回答者が、自分自身で負傷しそうになった。
5. 事故の程度(ヒヤリハットの場合、仮に負傷したときの程度)	重傷の怪我をしていた(させていた)だろう
6. どのようなことが起きたのか (起きそうになったのか)	転倒
7. 事例体験時の活動	救急現場到着
8. (7の活動中)どのような作業中に発生したか	その他：車両から現場へ向かっている途中
9. 同様の体験は、これまでにどの程度の頻度で体験していますか。	初めて体験した

## 10. ヒヤリハット体験当事者の属性（回答者は当事者A）



○当事者A	年齢[42]歳、勤続年数[20]年、現場経験年数[20]年、階級[司令補] 同様の活動[初めて]、任務[隊員]
○当事者B	年齢[ ]歳、勤続年数[ ]年、現場経験年数[ ]年、階級[ ] 同様の活動[ ]、任務[ ]
○当事者C	年齢[ ]歳、勤続年数[ ]年、現場経験年数[ ]年、階級[ ] 同様の活動[ ]、任務[ ]
○その他(当事者が4人以上の場合)	

## 11. 事例発生の経過。



	誰が(何が)	なにをした	その他・備考など
経過1	当事者Aが	車両から傷病者宅まで徒歩で向かう途中	
経過2	当事者Aが	まっ暗の小道(コンクリートで舗装されたあぜ道)を通過中に	
経過3	当事者Aが	気付くことなく腰の高さのチェーンに接触し	
経過4	当事者Aが	前のめりに頭側から半回転し転倒した。	
経過5			
経過6			
経過7			
経過8			
経過9			
経過10			
経過11			
経過12			

## 【その事例発生時の状況について】



○事故の場合：事故が起きたのはどうしてだと思うか？

○ヒヤリハットの場合：ヒヤリハットで済んだのはどうしてだと思うか？

たまたま、事故にならなかった。

○心理・体調について

a. あせりを感じていた

・早く、現場到着や、活動をしなければならないという“あせり”を感じていた。	いいえ
・被害拡大が消防活動を上回っており“あせり”を感じていた。	いいえ
・周辺の野次馬などにより“あせり”を感じていた。	はい

b. 注意力が欠如していた

・1つの事象に集中し、他の事象への注意力を欠いた。	はい
・活動終息(鎮火等)や活動内容が些細だったため注意力を欠いた。	いいえ
・体調不良や疲れにより注意力を欠いた。	いいえ

c. 経験・知識が不足していた。

・活動内容が、自己の能力や技量を超えていた。	いいえ
・活動中に起こりうる危険について認知していなかった。	いいえ
・活動に対する経験が不足していた。	いいえ

d. 心身の不調があった。

・体調が悪かった。	いいえ
・悩み事があった。	いいえ

○装備・資機材について

e. 資機材の故障・不具合があった。

・装備・資機材自体に問題があった。	いいえ
・装備・資機材の使用方法が誤っていた。	いいえ
・装備・資機材の対処能力を超えていた。	いいえ
・必要とする装備・資機材がなかった。	いいえ

○活動環境について

f. 障害物や自然環境(雨・濃煙)によって視界がさえぎられた。

・障害物(建物等)のため周囲の状況が見えなかつた。	いいえ
・特異環境(煙、暗闇、降雨等)のため周囲の状況が見えなかつた。	はい

g. 行動しにくい環境だった。

・狭隘な場所であった。	いいえ
・暑かった(寒かった)。	いいえ
・野次馬が多かった。	いいえ
・現場周辺の地理に不案内だった。	いいえ

h. 足場が悪かった。

・足元が躊躇したり滑りやすかつた。	いいえ
・足元の強度が不足していた。	いいえ

○指揮・管理について

i. 適切な指示が得られなかつた(適切な指示を与えられなかつた)。

・活動指示が得られなかつた。(無線が通じない等。)	いいえ
・指示内容に誤り・偏りがあつた。	いいえ
・指示内容が実施困難であつた。(周辺環境に、隊員技量の把握に欠けた。)	いいえ

k. 関係者間の情報伝達・役割分担が不十分だった。

・隊員の連携が不十分だった。	はい
・隊員が不足していた。	いいえ

○その他

l. その他の理由があつた。

--

【事故発生後の取り組みについて】



○注意力欠如、焦り等の対策について

○装備・資機材の対策について

○活動環境の対策について

○指揮・情報伝達の対策について

現場アパート

チェーン

救急車

